

LINE通報一覧

(令和3年5月受付分)

通報ありがとうございます。対応状況につきましては下記のとおりです。

【対応状況について】

| | |
|---------|--|
| 対応済 | …補修が完了しています。 |
| 対応中 | …補修を予定しています。 |
| 経過観察 | …現場を確認しましたが、緊急性は低いと思われるので、経過観察としました。 |
| 損傷確認できず | …現場を確認しましたが、損傷が確認できませんでした。 |
| 他へ情報提供 | …すぐやる課が管理している箇所ではなかったため、担当する管理者へ情報提供しました。 |
| 対応不可 | …(例)すぐやる課が管理している箇所ではなかった(私道など)ので、すぐやる課では対応できません。 |
| その他 | …(例)自治会内の調整が必要です。一度すぐやる課へご連絡ください。 |

| 番号 | 受信日時 | | | 受付方法 | 場所(地先) | 対応状況 | 備考 |
|----|--------|---|-------|------|--------|---------|-------------------------|
| 1 | R3.5.3 | 月 | 12:35 | LINE | 阪本 | 対応済 | |
| 2 | R3.5.3 | 月 | 16:47 | LINE | 井口 | 損傷確認できず | 既に倒木処理されていました。 |
| 3 | R3.5.6 | 木 | 11:26 | LINE | 竹下 | 対応済 | 管理者である島田土木事務所へ情報提供しました。 |
| 4 | R3.5.6 | 木 | 13:32 | LINE | 御飯屋町 | 対応済 | |
| 5 | R3.5.7 | 金 | 1:28 | LINE | 御飯屋町 | 対応済 | |
| 6 | R3.5.8 | 土 | 15:42 | LINE | 南原 | 対応済 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-------|------|--------|--------|---------------------------------|
| 7 | R3.5.9 | 日 | 9:26 | LINE | 湯日 | 対応中 | |
| 8 | R3.5.9 | 日 | 18:18 | LINE | 元島田 | 対応済 | |
| 9 | R3.5.10 | 月 | 9:19 | LINE | 中河 | 対応済 | |
| 10 | R3.5.10 | 月 | 14:58 | LINE | 野田 | 対応済 | |
| 11 | R3.5.12 | 水 | 13:39 | LINE | 船木 | 対応済 | |
| 12 | R3.5.13 | 木 | 17:12 | LINE | 東町 | 対応済 | |
| 13 | R3.5.13 | 木 | 18:51 | LINE | 菊川 | 対応済 | |
| 14 | R3.5.14 | 金 | 10:18 | LINE | 金谷中町 | 対応済 | |
| 15 | R3.5.15 | 土 | 13:35 | LINE | 大柳南 | 対応済 | |
| 16 | R3.5.15 | 土 | 13:45 | LINE | 大柳南 | 対応済 | |
| 17 | R3.5.15 | 土 | 13:46 | LINE | 大柳南 | 対応済 | |
| 18 | R3.5.15 | 土 | 13:48 | LINE | 大柳南 | 対応済 | |
| 19 | R3.5.15 | 土 | 15:05 | LINE | 金谷東二丁目 | 対応済 | |
| 20 | R3.5.15 | 土 | 15:07 | LINE | 金谷東二丁目 | 対応済 | |
| 21 | R3.5.17 | 月 | 6:44 | LINE | 東町 | 対応済 | 止水栓の周囲のへこみについては水道課へ情報提供しました。 |
| 22 | R3.5.18 | 火 | 11:39 | LINE | 本通七丁目 | 対応済 | |
| 23 | R3.5.19 | 水 | 20:25 | LINE | 大代 | 対応済 | |
| 24 | R3.5.20 | 木 | 16:10 | LINE | 御飯屋町 | 他へ情報提供 | 昨年度、建設課が施工した箇所のため、建設課へ情報提供しました。 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-------|------|-------|--------|-------------------------|
| 25 | R3.5.21 | 金 | 8:47 | LINE | 向谷一丁目 | 対応済 | |
| 26 | R3.5.21 | 金 | 15:14 | LINE | 中河 | 対応中 | |
| 27 | R3.5.21 | 金 | 15:17 | LINE | 中河 | 対応中 | |
| 28 | R3.5.21 | 金 | 15:20 | LINE | 中河 | 対応中 | |
| 29 | R3.5.21 | 金 | 15:22 | LINE | 中河 | 対応中 | |
| 30 | R3.5.21 | 金 | 17:06 | LINE | 志戸呂 | 他へ情報提供 | 管理者である島田土木事務所へ情報提供しました。 |
| 31 | R3.5.21 | 金 | 18:34 | LINE | 家山(峯) | 対応済 | |
| 32 | R3.5.22 | 土 | 10:43 | LINE | 大代 | 他へ情報提供 | 管理者である島田土木事務所へ情報提供しました。 |
| 33 | R3.5.22 | 土 | 12:27 | LINE | 東光寺 | 対応済 | |
| 34 | R3.5.22 | 土 | 21:33 | LINE | 御飯屋町 | 対応済 | |
| 35 | R3.5.23 | 日 | 7:41 | LINE | 河原二丁目 | 対応済 | |
| 36 | R3.5.23 | 日 | 13:05 | LINE | 扇町 | 他へ情報提供 | 管理者である島田土木事務所へ情報提供しました。 |
| 37 | R3.5.23 | 日 | 17:59 | LINE | 阿知ヶ谷 | 対応済 | |
| 38 | R3.5.24 | 月 | 8:43 | LINE | 道悦五丁目 | 対応済 | |
| 39 | R3.5.24 | 月 | 8:49 | LINE | 道悦五丁目 | 対応済 | |
| 40 | R3.5.25 | 火 | 10:02 | LINE | 井口 | 対応済 | |
| 41 | R3.5.25 | 火 | 19:24 | LINE | 元島田 | 対応済 | |
| 42 | R3.5.25 | 火 | 4:57 | LINE | 本通一丁目 | 対応済 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-------|------|------|---------|--------------------------------|
| 43 | R3.5.26 | 水 | 8:54 | LINE | 野田 | 対応中 | |
| 44 | R3.5.26 | 水 | 9:02 | LINE | 上野田 | 損傷確認できず | 位置図の位置が違う為、現場を確認することが出来ませんでした。 |
| 45 | R3.5.27 | 木 | 17:40 | LINE | 野田 | 対応済 | |
| 46 | R3.5.27 | 木 | 19:56 | LINE | 高島町 | 対応済 | |
| 47 | R3.5.29 | 土 | 16:00 | LINE | 阿知ヶ谷 | 対応済 | |
| 48 | R3.5.29 | 土 | 16:01 | LINE | 阿知ヶ谷 | 対応済 | |
| 49 | R3.5.30 | 日 | 17:48 | LINE | 二軒家 | 他へ情報提供 | 管理者である島田土木事務所へ情報提供しました。 |
| 50 | R3.5.31 | 月 | 9:06 | LINE | 大柳南 | 対応済 | |
| 51 | R3.5.31 | 月 | 9:08 | LINE | 大柳南 | 対応済 | |
| 52 | R3.5.31 | 月 | 9:14 | LINE | 大柳南 | 経過観察 | 緊急性が低いと判断したため、経過観察としました。 |